

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 185016, Карелия Респ, г. Петрозаводск, р-н Дровлянка, б-р. Интернационалистов, д. 22

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей  
Физический износ, % ..... 10

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... 10

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 10

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Рулонная  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2019  
Физический износ кровли, % ..... 10  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... нет  
Вид несущей части крыши ..... Железобетонные сборные (чердачные)  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 10

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Побелка  
Физический износ, % ..... 2

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б крупноблочный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Крупные блоки  
Площадь отмостки, кв.м ..... 0  
Физический износ, % ..... 10

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит  
Физический износ, % ..... 10

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Железобетонные панели  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 10  
Материал отделки фасада ..... панель с заводской отделкой

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 135  
Количество балконов, шт ..... 0